

# DCM 3000

## Kliešťový multimeter do 1000A ac

- True RMS
- Test diód a spojitosti
- Bezkontaktná detekcia napätia
- Automatická voľba rozsahov
- Funkcie Data Hold, Max/Min, relatívne meranie
- Pracovné svetidlo
- Automatické vypnutie
- Indikácia slabej batérie

Otvor klieští	40 mm
Displej	6000 s podsvietením
Kategória	CAT III 1000V, CAT IV 600V
Napájanie	3x 1,5V typ AAA
Rozmery	255 x 130 x 60 mm
Hmotnosť	765 g

Súčasť dodávky: meracie káble, ochranné puzdro, batérie, kalibračný certifikát



Meranie	Rozsahy	Rozlíšenie	Presnosť
AC prúd	1000A/600A/60A	10mA	2,0% + 8 dig
DC napätie	1000V/.../60mV	10 $\mu$ V	0,5% + 5 dig
AC napätie	750V/.../60mV	10 $\mu$ V	0,6% + 5 dig
Odpor	20M/.../600 $\Omega$	0,1 $\Omega$	1,0% + 5 dig

# DCM 350MINI

## Kliešťový multimeter do 600A ac

- True RMS
- Test diód a spojitosti
- Bezkontaktná detekcia napätia (dva rozsahy)
- Automatická voľba rozsahov
- Funkcia Data Hold
- Automatické vypnutie
- Indikácia slabej batérie

Otvor klieští	26 mm
Displej	6000 s podsvietením
Kategória	CAT III 600V / CAT IV 300V
Napájanie	3x 1,5V typ AAA
Rozmery	210 x 69 x 41 mm
Hmotnosť	247 g

Súčasť dodávky: meracie káble, ochranné puzdro, batérie



Meranie	Rozsahy	Rozlíšenie	Presnosť
AC prúd	600A/60A	10mA	3,0% + 8 dig
DC napätie	600V/.../600mV	0,1mV	0,5% + 3 dig
AC napätie	600V/.../600mV	0,1mV	1,0% + 3 dig
Odpor	60M/.../600 $\Omega$	0,1 $\Omega$	1,0% + 3 dig
Frekvencia	60M/.../60Hz	0,01Hz	0,5% + 2 dig
Kapacita	60m/.../60nF	10pF	3,0% + 5 dig
Teplota	-20°C až +1000°C	1°C	3,0% + 3 dig
Duty Ratio	1% - 99%	0,1%	2,0% + 2 dig